

GIOVANNI TEMPESTINI
ARCHITETTO
Via Corigliano Calabro N° 47
00178 Roma

Ing. Stefano Fantinel
D.S. prof.ssa Alessandra Silvestri
E p.c:
Direttore dei Lavori : Ing. Maurizio Nerilli
Impresa aggiudicataria: Ing. Marco Sanna
Impresa esecutrice : Ing. Marco Marena
Preposto alla sicurezza : Geom. Antonio De Angelis
Ing. Giuseppe Cataldi – città Metropolitana
Federazione Nazionale dei cavalieri del Lavoro
Dott. Carlo Quintino Sella , Dott. Massimo Toniolo

Invio e-mail

Roma 23 settembre 2024

- **LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO GULLACE -ROMA-**
- **Nota di risposta al sopralluogo del RSPP del 13 Settembre sui rischi aggiuntivi
nell'attività del complesso scolastico dovuti al procedere
- dei lavori di miglioramento sismico -**

A seguito dei colloqui intercorsi e dei vicendevoli chiarimenti nonché per le indicazioni ricevute nella riunione del 20 Settembre 2024 il sottoscritto, a comune memoria , risponde.

Il sottoscritto in qualità di coordinatore alla sicurezza comunica che in data odierna sono state rese funzionanti tutte le uscite di sicurezza della scuola e in particolare quelle di accesso alla scala di emergenza dell'ultimo piano del corpo A (aule). Resta ancora chiusa una delle tre entrate principali , che verrà attivata quando sarà possibile rimuovere le strutture provvisorie di puntellamento della nuova pensilina. Naturalmente le uscite di sicurezza dovranno essere utilizzate, da studenti e personale della scuola, esclusivamente a tal fine in quanto vengono a immettere nell'area di cantiere.

Per quanto riguarda le indicazioni per contenere il fastidio per produzione per i rumori di particolare entità, si conferma quanto verbalmente comunicato che l'Impresa esecutrice delle opere programmerà i lavori più rumorosi per entità e durata nelle giornate del sabato o fuori orario della Scuola.

Per quanto riguarda la produzione di polveri, l'Impresa provvederà a mantenere sotto controllo la polvere annaffiando con acqua il piazzale nei periodi di particolare siccità.

Per l'aerazione delle aule si deve fare riferimento al buon senso dei docenti arieggiando gli ambienti facendo attenzione che non siano in concomitanza lavori su quella parte di facciata o incaricando il personale presente nella Scuola di aprire le finestre prima dell'inizio delle lezioni in modo che possano essere richiuse durante l'orario delle lezioni.

tel. 0677076038 –338 6468499 cf.TMPGNN51M08H501J
-P.IVA 05177860581 e-mail gda@studioarchitettitempestini.it
PEC.g.tempestini@pec.archrm.it

1/2


GIOVANNI TEMPESTINI
ARCHITETTO
Via Corigliano Calabro N° 47
00178 Roma

Le uscite dall'aula magna chiaramente devono essere vietate, ma non l'apertura delle finestre. Qualora dovessero essere messe in atto lavorazioni che per ragioni di sicurezza richiedessero momentaneamente la completa chiusura degli infissi sarà nostra cura una preventiva informazione.

Per quanto riguarda la presenza di m.c.a. , in precedenti comunicazioni il sottoscritto ha voluto solo segnalare l'opportunità di verificare se nell'edificio scolastico fossero presenti manufatti in abbandono realizzati con materiali contenenti fibra di amianto (Eternit) per organizzarne l'eventuale rimozione nei termini di Legge.

Per quanto sopra ritengo che, in relazione ai lavori in atto, ad oggi il complesso scolastico non abbia motivi né di sicurezza , né d'igiene per cui non possa funzionare regolarmente. Sia la Committenza che la D.L. e l'Impresa esecutrice nonché il sottoscritto sono disponibili a seguito di loro segnalazione ad integrare , per quanto possibile, le misure già illustrate e concordate.

Saluti cordiali



tel. 0677076038 –338 6468499 cf.TMPGNN51M08H501J
-P.IVA 05177860581 e-mail gda@studioarchitettitempestini.it
[PEC g.tempestini@pec.archrm.it](mailto:PEC.g.tempestini@pec.archrm.it)

2/2